

宽城满族自治县社会足球场项目

水土保持方案报告表

建设单位：宽城满族自治县教育和体育局

编制单位：宽城兴水工程技术服务有限公司

2020年12月

宽城满族自治县社会足球场项目

水土保持方案报告表

责 任 页

编制单位：宽城兴水工程技术服务有限公司

批 准：

核 定：

审 查：

校 核：

编 写：

宽城满族自治县社会足球场项目

水土保持方案报告表

项目概况	位置	宽城满族自治县社会足球场项目位于位于宽城满族自治县宽城镇及化皮溜子镇姚家曼子村，其中宽城镇地块中心地理坐标为东经 118° 28' 27.63" 北纬 40° 36' 59.44"，占地 0.52hm ² ，化皮溜子乡姚家曼子村地块中心地理坐标为东经 118° 25' 56.69" 北纬 40° 35' 34.22"，占地 0.87hm ² ，项目区分别邻近交通道路，交通较为便利。			
	建设内容	<p>项目建设内容为翻建金山公园足球场，面积 5200m²，金山公园处原足球场场地破损，需清理原地基，清除草坪，重新铺筑垫层及草坪，安装球门。</p> <p>化皮镇姚家曼子村社会足球场新建项目，工程用地 8650m²，在姚家曼子村新建 1 人制足球场和 5 人制足球场一块。</p> <p>项目主要由公共活动区、看台及停车场、绿化区三部分组成：总占地面积 1.39hm²，其中公共活动区占地 0.94hm²；看台及停车场占地 0.37hm²；绿化区占地 0.08hm²。</p>			
	建设性质	新建	总投资（万元）	322.73	
	土建投资（万元）	274.32	占地面积（hm ² ）	永久：1.39	
				临时：0	
	动工时间	2020 年 8 月	完工时间		2020 年 10 月
	土石方（m ³ ）	挖方	填方	借方	余（弃）方
		0.63	0.63	0	0
	取土（石、砂）场	不设取土场			
	弃土（石、渣）场	不设弃渣场			
项目区概况	涉及重点防治区情况	燕山国家级水土流失重点预防区	地貌类型	低山丘陵	
	原地貌土壤侵蚀模数（t/（km ² ·a））	800	容许土壤流失量（t/（km ² ·a））	200	
项目选址（线）水土保持评价		<p>项目所在地不属于地质灾害诱发区，不改变原有用地性质，不属于限制淘汰类项目，不属于禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目，不存在分期建设前期未编报水土保持方案情形，附近没有全国水土保持监测网络中的监测站点、重点试验区，符合水土保持要求。项目所在地属于国家级水土流失重点预防区且无法避让，对水土保持存在一定的制约和影响。方案水土流失防治执行北方土石山区一级防治标准。</p>			

预测水土流失量 (t)		31.60		
防治责任范围 (hm ²)		1.39		
防治目标	防治目标等级	北方土石山区一级防治标准		
	水土流失治理度 (%)	95	土壤流失控制比	1.0
	渣土防护率 (%)	97	表土保护率 (%)	95
	林草植被恢复率 (%)	97	林草覆盖率 (%)	26
水土保持措施	<p>公共活动区: 排水管网 600m; 表土收集 400m³; 彩钢板围栏 230m;</p> <p>看台及停车场: 铺设植草砖 0.33hm²;</p> <p>绿化区: 表土回覆 400m³; 零星绿化 0.17hm²; 彩钢板围栏 100m; 苫布遮盖 200m²。</p>			
水土保持投资概算 (万元)	工程措施	14.52	植物措施	21.74
	临时措施	0.45	水土保持补偿费	1.94
	独立费用	建设管理费	0.73	
		水土保持监理费	2.50	
		设计费	2.50	
	总投资	48.74		
编制单位	宽城兴水工程技术服务有限公司		建设单位	宽城满族自治县教育和体育局
法人代表/电话	李绍男/0314-5725255		法人代表/电话	王喜/13831455885
地 址	宽城县天宝写字楼 A 座 13 楼		地 址	宽城满族自治县
邮 编	067600		邮 编	067600
联系人及电话	张新宇 0314-5725255		联系人及电话	聂帅 13582427999
传真	--		传真	--
电子信箱	Kcxsgs@126.com		电子信箱	--