

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：李阳

地块名称	李阳宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	李阳	联系电话	13831477338
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础信息	地址：宽城满族自治县（市、区）板城镇（街道）峡沟村（社区）		
	四至范围	东至关道， 西至自家地边， 南至自家地边， 北至李春满地边。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见访谈记录
调查结果简述	该地块不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025 年 4 月 22 日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月22日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月22日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月22日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 

地块名称: 李阳宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4495806.759	40385369.653
2	4495804.330	40385384.455
3	4495791.176	40385382.295
4	4495793.605	40385367.493
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:


地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章): 李阳

地块名称: 龙城县2025年2批次建设地 1号地块

地块面积(m²): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	侯莹	联系方式	13931408156	
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员			
	<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (村)			
所在单位及职务	板城镇峡沟村	工作时间	2021年	
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字	侯莹	访谈人签字	陈刚
	访谈日期：2025年4月21日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	徐云帆	联系方式	15231683983
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
	所在单位及职务	板城镇人民政府	工作时间
访谈内容	<p>问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访人签字	徐云帆	访谈人签字	
访谈日期：2025年4月21日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	陈明		联系方式	18231406155	
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）				
	所在单位及职务	板城镇人民政府	工作时间	2020年	
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。				
	受访人签字		访谈人签字	 	
	访谈日期：2025年4月21日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：李长力

地块名称	李长力宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	李长力	联系电话	17774669378
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城县（市、区） <u>板城</u> 镇(街道) <u>崖门子</u> 村(社区)		
	四至范围	东至 <u>关道</u> 西至 <u>许秀江地边</u> 南至 <u>李志鹏农宅</u> 北至 <u>许秀江农宅</u> 。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地 面积 (m ²)
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见访谈记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）



法定代表人：（签名）

2025年4月21日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月21日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。




（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 

地块名称:李长力宅基地

地块面积(m²):200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4497033.557	40379016.740
2	4497040.712	40379030.632
3	4497027.458	40379035.001
4	4497022.181	40379020.530
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权（单位）名称（加盖公章）：李长力

地块名称：宽城县2025年第24批建设用地2号地块。

地块面积（m²）：200

图片




附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	李贺		联系方式	13730247615
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()			
	所在单位及职务	板城镇崖门子村	工作时间	2021年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年3月24日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	徐云帆		联系方式	15231683983
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	板城镇人民政府	工作时间	2020年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期： 2025年3月24日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	陈明	联系方式	18231406155	
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()			
	所在单位及职务	板城镇人民政府	工作时间	2020年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年3月21日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：姜树钰

地块名称	姜树钰宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	姜树钰	联系电话	15903243653
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	
地块基础信息	地址：宽城满族自治县（市、区）宽城镇（街道）张杖子村（社区）		
	四至范围	东至官道， 西至姜桂付承包地， 南至姜桂付承包地， 北至姜桂付承包地。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为自家承包地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025 年 5 月 30 日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



续表：

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 姜树钰

地块名称: 姜树钰宅基地

地块面积: 199 m²

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4494833.126	40371847.421
2	4494833.126	40371841.847
3	4494821.050	40371855.421
4	4494814.785	40371860.995
5		
6		
7		
8		
9		

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称(加盖公章): 姜树军

地块名称: 宽城满族自治县2025年度第24批次建设用地 3号地块

地块面积 (m²): 199 m²

图片:




附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	刘泽	联系方式	15226523186
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	宽城镇人民政府	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件: 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放:答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要</p>		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025年5月30日			

附件3

访谈记录

受访者姓名	田宇	联系方式	19133448273
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	宽城镇人民政府	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要</p>		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025年5月30日			

附件3

访谈记录

受访者姓名	陈小平	联系方式	15512935111
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务	宽城镇张杖子村	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放?答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要		
受访人签字	陈小平	访谈人签字	赵仰健
访谈日期: 2025 年 5 月 30 日			

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：王福亮

地块名称	王福亮宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	王福亮	联系电话	1871359665
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村委会
地块基础信息	地址：完城渤海自治县（市、区）大王村乡镇（街道）白鸡沟村（社区）		
	四至范围	东至王福亮宅基地， 西至自家地， 南至官道， 北至自家地。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	参考： 现为空地 不属于污染地块。

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月27日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月21日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):

地块名称:王福宽宅基地

地块面积(m²):61m²

拐点坐标信息		
序号	X轴	Y轴
1	4496295.068	40422149.659
2	4496290.728	40422157.755
3	4496289.475	40422156.062
4	4496285.542	40422150.752
5	4496288.241	40422145.304
6	4496284.156	40422149.077
7	4496295.068	40422149.659
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):王福宽
地块名称:宽城县2025年第24批建设用地4号地块

地块面积(m²): 61

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	步宝平		
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
所在单位及职务	白沟河村委 工作时间 2015		
访谈内容	<p>问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发生过环境污染事件？ 答：没有。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：没有。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访人签字	步宝平	访谈人签字	程力强
访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王瑞伟	联系方式	18730488080
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	农技乡人民政府	工作时间
访谈内容	<p>问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发生过环境污染事件？ 答：没有。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：没有。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访人签字	王瑞伟	访谈人签字	程力红
访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	程加洪		
	联系方式 13231424705		
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	大庄乡人民政府	工作时间 2021年
访谈内容	<p>问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发生过环境污染事件？ 答：没有。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：没有。</p> <p>问：该地块内和相邻地块当前及历史上是否发存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：没有。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访人签字	程加洪	访谈人签字	王瑞伟
访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称	5号地块关清春宅基地			
地块原用途	农用地（或未利用地）			
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））			
联系人	关清春	联系电话	13513241666	
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体	
地块基础 信息	地址： 宽城满族自治县 峪耳崖 镇 唐家庄 村			
	四至范围	东至 徐凤刚住宅， 西至 河沟， 南至 官道， 北至 本户地边。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）		
	中心坐标	经度 _____， 纬度 _____。	占地面积 (m ²)	200
地块历史 使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。			
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
其他需说明情况：				

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月3日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月4日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月4日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月4日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：关清春

地块名称：关清春宅基地

地块面积(m²)：200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4491352.229	40377914.382
2	4491359.688	40377929.161
3	4491348.912	40377934.641
4	4491344.651	40377926.117
5	4491341.473	40377919.757
6		
7		
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码；本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权（单位）名称（加盖公章）：共青城

地块名称：高城县2025年2批次建设用地5号地块

地块面积（m²）：200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					√
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	许俊青	联系方式	15028551999
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务	唐家庄村村民委员会书记、主任	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字	许俊青	访谈人签字	
访谈日期: 2025年4月4日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王云龙	联系方式	13832470522
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字	王云龙	访谈人签字	王云龙
访谈日期: 2025年4月4日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	高浩源	联系方式	13513242281
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字	高浩源	访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 4 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称	6号地块于总韩金宝宅基地			
地块原用途	农用地（或未利用地）			
现规划用途	居住用地（农村宅基地（一类农村宅基地））			
联系人	韩金宝	联系电话	13463488227	
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体	
地块基础信息	地址：宽城满族自治县亮甲台镇团山子村			
	四至范围	东至 韩久营地， 西至 韩立红房屋， 南至 韩久军房屋， 北至 韩久申地。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）		
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)	200
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。			
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
其他需说明情况：				

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月21日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：韩金宝

地块名称：韩金宝宅基地

地块面积(m²)：200m²

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4491586.635	40393307.351
2	4491586.386	40393320.505
3	4491571.554	40393320.204
4	4491571.472	40393306.910
5	4491572.819	40393306.891
6	4491577.878	40393306.965
7	4491583.546	40393307.095
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码；本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章): 韩金宝
地块名称: 富城县2025年2批次建设用地5号地块

地块面积(m²): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	任德同	联系方式	19912188886
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员		
	<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
所在单位及职务	经济发展办	工作时间	2023.5.1
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。		
受访人签字	任德同	访谈人签字	王龙泉
	访谈日期：2023年4月20日		

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王龙泉	联系方式	18831478787
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	亮甲台镇人民政府 经济发展办公室职员	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字	王龙泉	访谈人签字	任淑娟
访谈日期: 2025年4月20日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	司立红	联系方式	13463488239
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员		
	<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ ）		
所在单位及职务	村主任	工作时间	2021
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。		
受访人签字	司立红	访谈人签字	郭立江
访谈日期：2025年4月20日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：魏清华

地块名称	7号地块魏清华宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	魏清华	联系电话	13483897700
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县（市、区）宽城镇（街道）下坎子村（社区）		
	四至范围	东至公路， 西至徐荣富耕地， 南至魏国军耕地， 北至魏国春耕地。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史 使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年3月29日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年3月29日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年3月29日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 魏清华

地块名称: 魏清华宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4500400.312	40370069.949
2	4500411.139	40370086.591
3	4500402.623	40370092.026
4	4500391.815	40370075.432
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：


地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：魏清华

地块名称：宽城满族自治县 2025 年度第 24 批次建设用地 7 号地块

地块面积（m²）：200

图片：



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名			联系方式	1813451789
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员		<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他()	
	所在单位及职务			工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件: 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放:答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要</p>			
受访人签字		访谈人签字		
访谈日期: 2025年3月20日				

附件3

访谈记录

受访者姓名	金宝娟	联系方式	15133865677	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	宽城维人民政府	工作时间	2021年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字	金宝娟	访谈人签字	赵印健
	访谈日期：2025年3月20日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	刘泽		联系方式	1522652386	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员		<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
	所在单位及职务	官城镇人民政府		工作时间	2024年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。				
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答：无。				
	问：该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答：无。				
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答：无。				
	问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测? 答：没有，不需要。				
	受访人签字	刘泽		访谈人签字	赵仰健
	访谈日期：2025年3月20日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：王金鑫

地块名称	8号地块王金鑫宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	王金鑫	联系电话	15128582032
土地原使用权取得时间	前土地使用权人		
地块基础信息	地址：宽城满族自治县 县（市、区） 宽城镇（街道） 村（社区） 张杖子村		
	四至范围	东至自己地， 西至自己地， 南至自己地， 北至官道。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块
土地使用权人承诺书	
<p>我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。</p> <p>若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。</p>	
<p>承诺单位（个人）：（盖章）</p> <p>法定代表人：（签名）</p> <p>2025 年 3 月 27 日</p>	

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2025年3月21日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2025年3月21日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2025年3月21日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表:

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):王金鑫

地块名称:王金鑫宅基地

地块面积(m²):200

拐点坐标信息		
序号	X轴	Y轴
1	4494811.3830	40371853.8467
2	4494805.8450	40371862.6120
3	4494788.9370	40371851.9293
4	4494791.4626	40371847.9319
5	4494792.6668	40371846.0260
6	4494797.9422	40371845.3546
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：王金鑫

地块名称：宽城满族自治县2025年度第24批次建设用地 8号地块

地块面积（m²）：200

图片：



踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

访谈记录

受访者姓名	马春涛	联系方式	18232219946	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()			
	所在单位及职务	塘城镇人民政府	工作时间	2024年
访谈内容	问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答：			
	受访人签字	马春涛	访谈人签字	赵印健
	访谈日期：2025年3月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

访谈记录

受访者姓名	金宝林		联系方式	15133865671	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()				
	所在单位及职务	宽城镇政府		工作时间	2021年
访谈内容	问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答：				
	受访人签字	金宝林		访谈人签字	赵印俊
	访谈日期：2025年3月26日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

访谈记录

受访者姓名	陈永平		
联系方式	1812935111		
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
所在单位及职务	张村村委会 工作时间 2021年		
访谈内容	<p>问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答： 无。</p> <p>问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 无。</p> <p>问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 无。</p> <p>问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 无。</p> <p>问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答： 无。</p>		
受访人签字	陈永平	访谈人签字	赵印健
访谈日期： 2025年3月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）： 张昆朋

地块名称	9号地块张昆朋宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	张昆朋	联系电话	15512935111
土地原使用权取得时间	前土地使用权人		
地块基础信息	地址： 宽城满族自治县 县（市、区） 宽城 镇（街道） 村（社区） 张杖子村		
	四至范围	东至 自己地 , 西至 自己地 , 南至 自己地 , 北至 自己地 。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度 _____， 纬度 _____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现该地不属于污染地块
<p style="text-align: center;">土地使用权人承诺书</p> <p>我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。</p> <p>若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。</p> <p>承诺单位（个人）：（盖章）</p> <p>法定代表人：（签名）</p> <p>2025年3月27日</p>	

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年3月27日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年3月27日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年3月27日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 张昆明

地块名称: 张昆明宅基地

地块面积(m²): 199

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4494759.6347	40371863.4926
2	4494752.1222	40371872.8500
3	4494739.1777	40371862.4577
4	4494746.6902	40371853.1003
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称：宽城满族自治县 2018 年度第 24 批次建设用地 9 号地块

地块面积（m²）：199

图片：



踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

访谈记录

受访者姓名	陈小军			联系方式	1512935111	
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员			<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 其他（ 		
	所在单位及职务	张村村委会		工作时间	2021年	
访谈内容	问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答： 无。 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 无。 问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 无。 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 无。 问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答： 无。					
	受访人签字			访谈人签字		
	访谈日期： 2025年3月26日					

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

访谈记录

受访者姓名	金成福			
	联系方式	15133865677		
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()			
	所在单位及职务	完城镇政府	工作时间	2021年
访谈内容	问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答：			
	受访人签字	金成福	访谈人签字	赵印健
	访谈日期： 2025年3月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

访谈记录

受访者姓名	马春涛	联系方式	18232217946	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他 ()			
	所在单位及职务	流域镇人民政府	工作时间	2024年
访谈内容	问： 我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答： 问： 该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答： 问： 该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土地污染的情形？ 答： 问： 该地块附近是否有加油站，是否需要做土地污染检测？ 答：			
	受访人签字	马春涛	访谈人签字	赵印健
	访谈日期： 2025年3月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：才艳伶

地块名称	10 号地块才艳伶宅基地			
地块原用途	农用地（或未利用地）			
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））			
联系人	才艳伶	联系电话	15373148732	
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体	
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县（市、区） <u>龙须门</u> 镇（街道） <u>徐家店</u> 村（社区）			
	四至范围	东至 <u>张怀宅</u> 0米， 西至 <u>张占华宅</u> 0米， 南至 <u>村集体地</u> 0米， 北至 <u>本户地</u> 0米。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）		
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)	200
	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
地块历史 使用情况	其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 才艳伶

地块名称: 才艳伶宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4506677.470	40379681.496
2	4506685.211	40379695.499
3	4506674.271	40379701.547
4	4506666.531	40379687.544
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):才艳伶
地块名称:富城县2025年24批建设用地10号地块

地块面积(m^2):200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1.1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2.1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2.2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2.3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2.4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3.1	相邻地块现状及污染源			✓		
3.2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4.1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4.2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5.1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5.2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5.3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	高井方	联系方式	18631432111	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2020
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	李一凡		联系方式	18531418103	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他（ ）				
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2023	
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。				
	受访人签字		访谈人签字		
	访谈日期：2025年4月11日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	田凤林	联系方式	13932417281	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	龙须门镇徐家店村	工作时间	2021
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称	11号地块刘爽宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	刘爽	联系电话	13513146229
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县（市、区）龙须门镇（街道）骆驼厂村（社区）		
	四至范围	东至关道0米， 西至张喜顺宅0米， 南至关道0米， 北至关道0米。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面 积 (m ²)
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月18日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



(盖章)

2025年4月18日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月18日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):

地块名称: 刘爽宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4501962.438	40374388.361
2	4501968.087	40374401.362
3	4501952.939	40374407.939
4	4501948.565	40374397.465
5	4501959.137	40374392.878
6	4501958.010	40374390.285
7		
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):刘爽

地块名称:宽城2025年24批建设用地11号地块

地块面积(m²): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	高井方	联系方式	18631432111	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2020
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。			
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。			
	问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。			
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。			
	问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	李一凡	联系方式	18531418103	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2023
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。			
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。			
	问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。			
	问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。			
	问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王占军		联系方式	13513146229
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	龙须门镇骆驼厂村	工作时间	2021
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：杨立林

地块名称	12号地块杨立林宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	杨立林	联系电话	13503145999
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县（市、区）龙须门镇（街道）徐家店村（社区）		
	四至范围	东至自家自留地0米， 西至自家自留地0米， 南至自家自留地0米， 北至河套0米。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占 地 面 积 (m ²)
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
	其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):

地块名称: 杨立林宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4506648.051	40379625.965
2	4506655.919	40379639.897
3	4506645.035	40376946.044
4	4506637.167	40379632.112
5	4506648.051	40379625.965
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):杨立林

地块名称:宣城市2025年24批6建设用地12号地块

地块面积(m^2):200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	高井方	联系方式	18631432111	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他 ()			
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2020
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月11日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	李一凡		联系方式	18531418103
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	龙须门镇人民政府	工作时间	2023
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期：2025年4月11日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	田凤林		联系方式	13932417281	
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他()				
	所在单位及职务	龙须门镇徐家店村		工作时间 2021	
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生环境污染事件？ 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情况？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。				
	受访人签字		访谈人签字		
	访谈日期：2025年4月17日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

尹保良

地块名称	柏木塘村新房子尹保良宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	尹保良	联系电话	19833446789
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	
地块基础 信息	地址：宽城县孟子岭乡柏木塘村新房子		
	四至范围	东至 尹宝瑞地， 西至 本户地边， 南至 李国怀地， 北至 霍庆华路。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史 使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见勘查记录
人员访谈情况	见访谈记录
调查结果简述	参考： 现为空地 不存在污染地块
土地使用权人承诺书	

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025 年 4月24日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：



情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

(盖章)

2025年4月24日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



42294

2025 年 4 月 24 日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月24日

填报说明·

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
 2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
 3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
 4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：

地块名称：柏木塘村新房子尹保良宅基地

尹保良

地块面积(m²)：200 m²

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	X4487288.130	Y40360760.384
2	X4487292.086	Y40360777.010
3	X4487285.814	Y40360778.391
4	X4487279.429	Y40360779.798
5	X4487278.780	Y40360777.352
6	X4487276.395	Y40360766.028
7		
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码；本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章): 保良
地块名称: 宽城2025年29批6建设用地13号地块

地块面积(m²): 200

图片



踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述					
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	周锁 联系方式 16632499724		
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务	经发办职员	工作时间 2023至今
访谈内容	<p>问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访人签字	周锁	访谈人签字	李云喜
访谈日期：2025 年 4 月 23 日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	商志玉	联系方式	18232279888
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务	柏木塘村书记	工作时间
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。		
受访人签字	商志玉	访谈人签字	李洪喜
访谈日期：2025年4月23日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	刘烁			联系方式	18732481230	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()					
	所在单位及职务	经发办职员	工作时间	2021至今		
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。					
	受访人签字	刘烁	访谈人签字	李洁琼		
	访谈日期：2025年4月23日					

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

尹宝新

地块名称	柏木塘村新房子尹宝新宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	尹宝新	联系电话	13333399961
土地原使用权取得时间	前土地使用权人		
地块基础信息	地址：宽城县孟子岭乡柏木塘村新房子		
	四至范围	东至 柏木塘村地， 西至 本户地边， 南至 尹宝五地， 北至 李国怀路。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见勘查记录
人员访谈情况	见访谈记录
调查结果简述	参考： 现为空地 不存在污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月24日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月24日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月24日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月24日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 尹宝新

地块名称: 柏木塘村新房子尹宝新宅基地

地块面积(m²): 200 m²

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	X4487270.113	Y40360754.306
2	X4487273.827	Y40360769.727
3	X4487262.959	Y40360772.344
4	X4487261.578	Y40360772.677
5	X4487261.248	Y40360771.309
6	X4487257.864	Y40360757.256
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权（单位）名称（加盖公章）：尹新

地块名称：襄城县2025年24批次建设用地14号地块

地块面积（m²）：200

图片



踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述					
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	周锁	联系方式	16632499724	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	经发办职员	工作时间	
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字	周锁	访谈人签字	李江喜
	访谈日期：2025年4月23日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	商志玉		联系方式	18232279888
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	柏木塘村书记	工作时间	2021至今
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
受访人签字	商志玉	访谈人签字	李海亮	
访谈日期：2025 年4月23日				

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	刘烁	联系方式	18732481230
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
	所在单位及职务	经发办职员	工作时间
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。		
受访人签字	刘烁	访谈人签字	李洁
访谈日期：2025年4月23日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：裴占军

地块名称	15号地块裴占军宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	裴占军	联系电话	13932410348
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础信息	地址：宽城满族自治县（市、区）汤道河镇（街道）黄土坡村（社区）		
	四至范围	东至 本户地边 。 西至 本户地边 。 南至 本户地边 。 北至 本户地边 。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。 4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块。

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 裴占军

地块名称: 裴占军宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4500702.945	40410069.108
2	4500710.497	40410084.338
3	4500699.957	40410089.565
4	4500692.405	40410074.334
5		
6		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码；本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称：宽城满族自治县 2025 年度第 2 批次建设用地 / 5 号地块

地块面积（m²）：200 m²

图片：



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	苏广华	联系方式	19931061134
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他 (√)		
	所在单位及职务	黄土坡村书记	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。		
受访人签字	苏广华	访谈人签字	苏广华
访谈日期: 2025 年4月11日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3



访谈记录

受访者姓名	苏阳	联系方式	17703386772
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	汤道河镇人民政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能 造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检 测? 答:没有, 不需要。		
受访者签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 17 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	杨建勋	联系方式	15733950900
关联信息	<input type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 熟悉地块情况的人员		
	<input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="radio"/> 其他（ ）		
所在单位及职务	汤道河镇人民政府	工作时间	2024年
访谈内容	<p>问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁？ 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件： 答：无。</p> <p>问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。</p> <p>问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形？ 答：无。</p> <p>问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。</p>		
受访者签字		访谈人签字	
访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：冯赛书

地块名称	16号地块冯赛书宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	冯赛书	联系电话	13932437575
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础信息	地址： <u>宽城满族自治县（市、区）</u> <u>汤道河镇（街道）</u> <u>黄土坡村（社区）</u>		
	四至范围	东至 <u>张建国地边</u> 。 西至 <u>苏广宝农宅</u> 。 南至 <u>本户地边</u> 。 北至 <u>本户地边</u> 。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块。

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）： 

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月18日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月18日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



2025年4月18日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：冯赛书

地块名称：冯赛书宅基地

地块面积(m²)：200


拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4500520.388	40409057.743
2	4500519.542	40409064.692
3	4500518.696	40409071.641
4	4500504.515	40409069.915
5	4500506.207	40409056.017
6		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码，本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称：宽城满族自治县 2025 年度第 24 批次建设用地 / 6 号地块

地块面积（m²）：200 m²

图片：



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			√		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	苏广华			联系方式	19931061134		
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (√)						
	所在单位及职务	黄土坡村书记		工作时间	2018年		
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检 测? 答:没有, 不需要。						
	受访者签字			访谈人签字			
	访谈日期: 2025 年 4 月 17 日						

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	苏阳	联系方式	17703386772
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）		
	所在单位及职务	汤道河镇人民政府	工作时间
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检 测？ 答：没有，不需要。		
受访人签字	苏阳	访谈人签字	苏阳
访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	杨建勋			
联系方式	15733950900			
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	汤道河镇人民政府	工作时间	2024年
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检 测? 答:没有, 不需要。			
	受访人签字		访谈人签字	
	访谈日期: 2025年4月17日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：王旭

地块名称	1号地块王旭宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	王旭	联系电话	13832446374
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础信息	地址：宽城满族自治县（市、区）汤道河镇（街道）王杖子村（社区）		
	四至范围	东至 王磊农宅， 西至 自家地边， 南至 自家地边， 北至 刘贵海农宅。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块。

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2023年4月18日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2025年4月18日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。

（盖章）

2025年4月18日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：

地块名称：王旭宅基地

地块面积(m²)：200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4503431.103	40413029.023
2	4503434.217	40413034.124
3	4503439.180	40413042.253
4	4503428.173	40413048.981
5	4503420.093	40413035.745
6	4503430.626	40413029.315

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码，本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称：宽城满族自治县 2025 年度第 2 批次建设用地 11 号地块

地块面积（m²）：200 m²

图片：





附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名		联系方式	13318681878
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务		工作时间 
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件: 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检 测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025年4月17日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	苏阳	联系方式	17703386772	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
	所在单位及职务	高淳区人民政府	工作时间	2021年
访谈内容	问：我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件： 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放： 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检 测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字	苏阳	访谈人签字	蒋伟峰
	访谈日期：2025年4月17日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	杨建勋			联系方式	1573380900	
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员			<input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 其他 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
	所在单位及职务	杨建勋		工作时间	2024年	
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污 染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可 能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检 测? 答:没有,不需要。					
	受访人签字	杨建勋		访谈人签字	许伟	
	访谈日期: 2025年4月17日					

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：2号

地块名称	18号地块王磊宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	王磊	联系电话	13810853984
土地原使用权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础信息	地址：宽城满族自治县（市、区）汤道河镇（街道）王杖子村（社区）		
	四至范围	东至 王富羊场， 西至 王旭农宅， 南至 自家地边， 北至 刘贵海地边。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。 4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块。

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月18日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月18日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月18日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月18日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章)：

地块名称：王磊宅基地

地块面积(m²)：200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4503439.388	40413042.594
2	4503445.924	40413053.301
3	4503447.465	40413055.824
4	4503440.631	40413060.001
5	4503436.458	40413062.552
6	4503428.378	40413049.316
7		
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码，本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称：宽城满族自治县 2025 年度第24批次建设用地18号地块

地块面积（m²）：200 m²

图片：



附件1

附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述	.	✓			
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况		✓			
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）		✓			
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源		✓			
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）		✓			
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。		✓			
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施		✓			
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况		✓			
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况		✓			
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域		✓			

附件3

访谈记录

受访者姓名	杨建勋		联系方式	15733950900
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="radio"/> 其他()			
	所在单位及职务	13133333333	工作时间	2024年
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件: 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。			
	受访人签字	杨建勋	访谈人签字	蒋伟华
			访谈日期:	2025 年 4 月 17 日

注意:具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	冯清	联系方式	13398689878
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员	<input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 其他()	
	所在单位及职务	何村乡人民政府	工作时间 2021年
问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁?			
答:无。			
问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境			
污			
染事件:			
答:无。			
问:该地块是否涉及有毒有害物质存放:			
答:无。			
问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可			
能			
造成土壤污染的情形?			
答:无。			
问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检			
测?			
答:没有, 不需要。			
受访人签字	冯清	访谈人签字	谭林华
访谈日期:		2025年4月11日	

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	苏阳	联系方式	17703386772
关联信息	<input checked="" type="radio"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="radio"/> 自然资源部门人员 <input checked="" type="radio"/> 熟悉地块情况的人员	<input checked="" type="radio"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="radio"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="radio"/> 其他()	
	所在单位及职务	苏阳	工作时间
访谈内容		<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件: 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>	
受访人签字	苏阳	访谈人签字	苏阳
访谈日期:		2025年4月11日	

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：闫贺章

地块名称	19号地块闫贺章宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	闫贺章	联系电话	
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	闫贺章
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县县（市、区）苇子沟乡 北苇子沟村（社区）		
	四至范围	东至 关道， 西至 闫贺章地， 南至 闫贺章地， 北至 闫贺章地。 拐点坐标另附（2000 国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占 地 面 积 (m ²)
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月21日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月21日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 闫贺章

地块名称: 闫贺章宅基地

地块面积(m²): 100

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4500403.110	40403363.763
2	4500402.770	40403376.443
3	4500393.562	40403376.546
4	4500389.823	40403376.489
5	4500389.678	40403375.433
6	4500387.135	40403375.460
7	4500387.428	40403363.383
8	4500403.110	40403363.763
9		

注:


地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码,本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章): 闫贺章
地块名称: 宽城区2025年24批次建设用地19号地块
地块面积(m^2): 46

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	李七号	联系方式	18830427088	
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input checked="" type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他 (√)			
	所在单位及职务	苇子沟乡北苇子沟村	工作时间	
访谈内容	问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可造成土壤污染的情形? 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测? 答：没有，不需要。			
	受访人签字	李七号	访谈人签字	郑能
	访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王郑皓			
联系方式	18713425000			
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他（ ）			
	所在单位及职务	革子沟乡	工作时间	2020
访谈内容	问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件？无。 答： 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放？ 答：无。 容 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可造成土壤污染的情形？ 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测？ 答：没有，不需要。			
	受访人签字	王郑皓		
	访谈人签字	郭军瑞		
	访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	闫国正	联系方式	13785388198
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	苇子沟乡北苇子沟村	工作时间
访谈内容	问：我乡申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答：无。 问：该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答：无。 问：该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可造成土壤污染的情形? 答：无。 问：该地块附近是否有加油站，是否需要做土壤污染检测? 答：没有，不需要。		
受访人签字	闫国正	访谈人签字	陈伟
访谈日期：2025年4月26日			

注意：具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称	20号地块袁子航宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	袁子航	联系电话	15933685666
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县峪耳崖镇西川村		
	四至范围	东至自家地边， 西至自家地边， 南至袁起航拟建住宅， 北至袁国龙住宅。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此引发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）



法定代表人：（签名）

2025年4月16日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



(盖章)

2025年4月16日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



(盖章)

2025年4月16日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



(盖章)

2025年4月16日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):

地块名称:袁子航宅基地

地块面积(m²):200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4484623.583	40371761.388
2	4484610.968	40371790.796
3	4484605.224	40371788.332
4	4484617.839	40371758.924
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):
地块名称:宽城县2025年24批建设用地20号地块

地块面积(m²): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	袁瑞民	联系方式	15933685666
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (✓)		
	所在单位及职务	西川村民委员会	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 15 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王云龙	联系方式	13832470522
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025年4月15日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	高浩源	联系方式	13513242281
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他 ()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字	高浩源	访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 15 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：

地块名称	20号地块袁起航宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	袁起航	联系电话	15933685666
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县峪耳崖镇西川村		
	四至范围	东至自家地边， 西至自家地边， 南至自家地边， 北至袁子航拟建住宅。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)
地块历史 使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
	5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
其他需说明情况：			

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块
土地使用权人承诺书	
<p>我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。</p> <p>若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。</p>	
<p>承诺单位（个人）：（盖章）</p> <p>法定代表人：（签名）</p> <p>2025年4月16日</p>	

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章):

地块名称:袁起航宅基地

地块面积(m²):200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4484617.839	40371758.924
2	4484605.224	40371788.332
3	4484599.480	40371785.868
4	4484612.095	40371756.460
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表：

地块空间矢量影像图

土地使用权（单位）名称（加盖公章）：袁起航
地块名称：宽城县2025年24批建设用地20号地块

地块面积（m²）：200

图片




附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	袁瑞民		联系方式	15933685666
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()			
	所在单位及职务	西川村民委员会	工作时间	2018
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>			
受访人签字		访谈人签字		
访谈日期: 2025 年4月15日				

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王云龙		联系方式	13832470522
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()			
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间	2020
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。			
受访人签字		访谈人签字		
访谈日期: 2025 年 4 月 15 日				

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	高浩源	联系方式	13513242281
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 15 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：刘春亮

地块名称	2号地块刘春亮宅基地			
地块原用途	农用地（或未利用地）			
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））			
联系人	刘春亮	联系电话	13463663166	
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体	
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县峪耳崖镇（乡）新甸村			
	四至范围	东至刘玉忠住宅， 西至刘春地边， 南至官道， 北至官道。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）		
	中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)	200
地块历史 使用情况	1.紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	2.地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	3.有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。			
	4.现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
	5.其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
其他需说明情况：				

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）



属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月24日

县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月24日

县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



（盖章）

2025年4月24日

填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 刘春亮

地块名称: 刘春亮宅基地

地块面积(m²): 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4483249.024	40378896.317
2	4483250.915	40378903.787
3	4483225.753	40378910.156
4	4483223.862	40378902.686
5		
6		
7		
8		
9		

注:

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码;本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。

续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章):刘春亮
地块名称:宽城2025年24号地建设用地21号地块

地块面积(m^2): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1.1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			√		
2	地块现状及历史情况					
2.1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			√		
2.2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			√		
2.3	三废处理、排放、泄露情况			√		
2.4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			√		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3.1	相邻地块现状及污染源			√		
3.2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			√		
4	周围区域的现状与历史情况					
4.1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			√		
4.2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			√		
5	其他					
5.1	土壤裸露及颜色、气味情况			√		
5.2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			√		
5.3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			√		

附件3

访谈记录

受访者姓名	张立志	联系方式	13932432586
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (✓)		
	所在单位及职务	新甸村民委员会主任、书记	工作时间
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>		
受访人签字	 	访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 24 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王云龙	联系方式	13832470522
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025年4月24日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	高浩源	联系方式	19333897888
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input checked="" type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇人民政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 24 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件1

土壤污染状况简易调查报告表

土地使用权人（单位）名称（加盖公章）：宁纪超

地块名称	22号地块宁纪超宅基地		
地块原用途	农用地（或未利用地）		
现规划用途	07 居住用地（0703 农村宅基地（070301 一类农村宅基地））		
联系人	宁纪超	联系电话	15832411115
土地原使用 权取得时间		前土地使用权人	村集体
地块基础 信息	地址：宽城满族自治县峪耳崖镇山家湾子村		
	四至范围	东至宁国顺拟建住宅， 西至胡希文地边， 南至本户地边， 北至村级路。 拐点坐标另附（2000国家大地坐标系）	
中心坐标	经度_____， 纬度_____。	占地面积 (m ²)	200
地块历史 使用情况	1. 紧邻工业园区、工业企业，可能收到工业生产活动影响。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 2. 地块土地性质等级为农用地（或未利用地），实际上用于建设了厂房、作坊等生产经营房屋，有开发建设行为。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地，后拆除恢复为农用地。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 若选是，请描述历史工矿企业用地情况，包括但不限于企业各行业类型、生产产品、工艺流程概述、生产经营情况等。		
	4. 现场发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 5. 其他已发现的线索表明土壤受到污染。 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他需说明情况：		

地块现状情况	见踏勘记录
人员访谈情况	见踏勘记录
调查结果简述	现为空地，不属于污染地块

土地使用权人承诺书

我单位（个人）郑重承诺，对地块信息填报的真实性负责。所提交的资料、数据、内容及调查结果真实有效，绝不弄虚作假。若提交的信息及调查结果与实际情况不符，我单位（个人）愿意承担由此印发的一切后果并承担全部法律责任。

若开发利用中发现地块内存在疑似污染物或其他环境异常情况，我单位（个人）将及时向生态环境、自然资源和规划部门报告，并按相关部门要求做好处置工作，视情况要求开展土壤污染状况补充调查，消除环境安全隐患，防止造成二次污染。

承诺单位（个人）：（盖章）

法定代表人：（签名）

2025年4月24日

属地乡镇政府（街道办事处）意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）自然资源和规划局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



县（市、区）生态环境分局意见：

情况属实，该地块属于未发现土壤污染线索的农用地（或未利用地）。



填报说明：

1. 本表由土地使用权人自行或委托第三方填报；
2. “地块现状”“人员访谈情况”等相关内容依据《承德市农用地变更为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查（第一阶段）规范（试行）》有关要求参考附表填报并提供相关材料；
3. “调查结果简述”可参考以下内容：该地块内未开发，现为空地，历史及当前不存在工业企业，未涉及有毒有害物质生产存放，未涉及危化品、危废等存放或填埋，未涉及环境污染事故等问题，未存在其他可能造成土壤污染的情形，调查地块周边区域无工业企业存在，相邻地块历史及当前未涉及其他可能造成土壤污染的情形，本地块和相邻地块现状和历史上均无可能的污染源，调查认为本地块不属于污染地块；
4. 矢量数据及图表续表如下。

续表：

地块拐点坐标表

(2000国家大地坐标系)

土地使用权人(单位)名称(加盖公章): 宁纪超

地块名称: 宁纪超宅基地

地块面积 (m²) : 200

拐点坐标信息		
序号	X 轴	Y 轴
1	4483373.544	40381833.201
2	4483371.288	40381836.079
3	4483363.395	40381846.149
4	4483353.826	40381838.649
5	4483360.966	40381829.540
6	4483363.975	40381825.701
7		
8		
9		

注：

地块代码为在全国建设用地土壤环境管理信息系统中的代码；本表与调查地块的矢量电子数据需同时上传至全国建设用地土壤环境管理信息系统。


续表:

地块空间矢量影像图

土地使用权(单位)名称(加盖公章): 宁纪超
地块名称: 富城县2023年24批次建设用地22号地块

地块面积(m^2): 200

图片



附件2

踏勘记录

序号	现场踏勘内容	踏勘情况			具体情况	备注
		发现	未发现	不涉及		
1	区域水文地质、地形气候等情况					
1. 1	地块及其周围区域水文地质、地形地貌描述			✓		
2	地块现状及历史情况					
2. 1	可能造成土壤、地下水污染的物质使用、生产和贮存的情况：如生产过程、地上地下储罐和设备、储槽与管线等隐蔽工程自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹；恶臭、化学品味道和刺激性气味、建（构）筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况、分区防渗措施的落实情况等			✓		
2. 2	现有地下水井的数量、类型、位置、井深、取水层位等信息。（如需作为监测井使用，还应现场测量井口坐标、井口高程、井径、井管材料、水位埋深、井深等，并详细了解滤水管投放和止（隔）水位置参数信息。）			✓		
2. 3	三废处理、排放、泄露情况			✓		
2. 4	历史遗留污染隐患迹象（如废物临时堆放污染痕迹等）			✓		
3	相邻地块的现状及历史情况					
3. 1	相邻地块现状及污染源			✓		
3. 2	历史遗留污染隐患迹象（如污染痕迹等）			✓		
4	周围区域的现状与历史情况					
4. 1	对于周围区域目前或过去土地利用的类型，如住宅、商店和工厂等相关情况；地表道路及其他公共设施情况。			✓		
4. 2	周围区域敏感目标，如水井、废弃水井等，地表水体、地表沟渠、雨排径流等情况；排水管、污水池等设施情况及其跑、冒、滴、漏的情况，排污节点及环保治理设施			✓		
5	其他					
5. 1	土壤裸露及颜色、气味情况			✓		
5. 2	建筑垃圾、外来物（石头、砖块）情况			✓		
5. 3	外来堆土、固体废物、危险废物及其分布区域			✓		

附件3

访谈记录

受访者姓名	李金星		联系方式	15003245198
关联信息	<input type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 ()			
	所在单位及职务	山家湾子村民委员会	工作时间	2018
访谈内容	<p>问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。</p> <p>问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。</p> <p>问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。</p> <p>问:该地块附近是否有加油站, 是否需要做土壤污染检测? 答:没有, 不需要。</p>			
受访人签字		访谈人签字		
访谈日期: 2025 年 4 月 24 日				

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	王云龙	联系方式	13832470522
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放: 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字		访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 24 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。

附件3

访谈记录

受访者姓名	高浩源	联系方式	13513242281
关联信息	<input checked="" type="checkbox"/> 乡镇政府或街道办事处人员 <input type="checkbox"/> 生态环境部门人员 <input type="checkbox"/> 自然资源部门人员 <input type="checkbox"/> 地块过去和现在各阶段使用权人 <input type="checkbox"/> 熟悉地块情况的人员 <input type="checkbox"/> 其他()		
	所在单位及职务	峪耳崖镇政府	工作时间
访谈内容	问:我镇申请审批宅基地的地块有无历史变迁? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否发生过环境污染事件? 答:无。 问:该地块是否涉及有毒有害物质存放? 答:无。 问:该地块内及相邻地块当前和历史上是否存在其他可能造成土壤污染的情形? 答:无。 问:该地块附近是否有加油站,是否需要做土壤污染检测? 答:没有,不需要。		
受访人签字	高浩源	访谈人签字	
访谈日期: 2025 年 4 月 24 日			

注意: 具体访谈内容可结合实际情况设计调整。